

**TOOTEKIRJELDUS 2321**

3 01.04.2019

AITAMAALI**VÄRVITÜÜP**

Mustust hülgav poolmatt eriakrülaatvärv välistöödeks. Väga hea tasanduvus, värvitud pinda on lihtne hoida puhtana.

KASUTAMINE

Sobib hästi puitaedade, -piirete ja -postide ning elamute ja abihoonete räästalaudade värvimiseks. Sobib ka voodrilaudade hooldusvärvimiseks.

Lihtne kasutada, ei vaja eraldi kruntvärvi.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

ca 40 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l

ÜHENDID**(LOÜ)****KULU**Höövelpinnal 7-9 m²/l, saetud pinnal 5-8 m²/l**TIHEDUS**

Ca 1,3 g/ml

KUIVAMISAEG +23C,**ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-puutekuiv

1 tund

-ülevärvitav

2-4 tundi

Kuivamisaeg pikeneb jahedas ja niisketes tingimustes.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Värvimisvahendid pesta kohe pärast tööd RENZA BRUSH puhastusaine ja veega.

LÄIGE

Poolmatt

VÄRVITONID

Vastavalt välisvärvikaardile. Värv kuulub TEKNOMIX-toonimissüsteemi.

PESU- JA KULUMISKINDLUS

Väga hea

PAKENDID

Alusvärv 1 ja 3: 2,7L, 9L, 18L

OHUTUSTEAVE

Vt. ohutuskaarti

KASUTAMINE PINNA EELTÖÖTLUS

UUED PUITPINNAD: töötle pind niipea kui võimalik. Impregneerimine ja kruntimine tuleks teha ehitussuvel. Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. Vajadusel kasutada RENSA FACADE pesuainet. Kanna pinnale kiht WOODEX-sarja kruntimmutit, lase kuivada üks ööpäev. Krundi puitpinnad AITAMAALI või NORDICA PRIMERIGA, lase kuivada 1 ööpäev. Pese metallpinnad TEKNOSOLV 1621-ga ja krundi FERREX AQUAga

VAREM VÄRVITUD JA VANAD PUITPINNAD: asenda kahjustatud puitosad uutega. Eemalda lihvimisjääd, tolm ja mustus. Eemalda lahtised värviosad täielikult. Vanad kõvad värvikihid, millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada. Värvikihid eemaldatakse kaabitsa, terasharja või fööniga. Alternatiivina võib kasutada värvieemaldit või survepesu. Pese pinnad RENSA FACADE puhastusainega ning loputa korralikult. Vana töötlemata puitpind tuleb töödelda WOODEX-sarja kruntimmutiga (vt. 'UUED PUITPINNAD'). Krundi katmata puitpinnad AITAMAALI või NORDICA PRIMERiga, lase kuivada 1 ööpäev. Puhasta roostes metallpinnad traatharjaga. Pese kõik metallosad TEKNOSOLV 1621-ga ning krundi FERREX AQUAga Toonierinevuste vältimiseks sega kokku terve pinna katmiseks vajaminev värvikogus. Sega korralikult ning kanna pinnale pintsli, harja või pihustiga 1-2 kihti. Kui värvitakse pihustiga, tuleb lõppviimistlus nakke tugevdamiseks teha pintsliga.

VÄRVIMINE

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus peab olema alla 20% puidu kuivkaalust. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Hoidu värvimisest otseses päikesevalguses. Värv sisaldab puiduvaigu läbitungimist aeglustavaid komponente, kuid värvitud pinnal võib esineda oksakohtadest tingitud värvimuutuseid.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.
